



-DE- Montage Temperaturfühler mit Wärmeleitpaste

Um die Wärmeübertragung zu verbessern, Wärmeleitpaste verwenden.
Wärmeleitpaste 5 ml: Bestell-Nr. 391 147.

- Wärmeleitpaste auf Kontaktfläche auftragen, dünn auftragen.



-EN- Installing temperature sensor with thermal compound

Apply thermal compound to improve heat transfer.

Thermal compound 5 ml: Order-No. 391 147.

- Apply a thin layer of thermal compound to contact area.



-FR- Procéder au montage de la sonde de température avec de la pâte thermique

Afin d'optimiser le transfert thermique, il convient d'utiliser de la pâte thermique.

Voir pâte thermique 5 ml - N° de réf. 391 147.

- Enduire la surface en contact, de pâte thermique en couche fine.



-NL- Montage temperatuurvoeler met warmtegeleidingspasta

Warmtegeleidingspasta gebruiken om de warmteoverdracht te verbeteren.

Warmtegeleidingspasta 5 ml: bestelnr. 391 147.

- Dunne laag warmtegeleidingspasta op het contactoppervlak aanbrengen.



-IT- Montaggio sonda temperatura con pasta termoconduttrice

In modo da migliorare la conducibilità termica, impiegare la pasta termoconduttrice.
Pasta termoconduttrice 5 ml: Codice 391 147.

- Applicare sulla superficie di contatto uno strato sottile di pasta termoconduttrice.



-DK- Montage føler med varmeledningspasta

For at forbedre varmeoverførslen, anvend varmeledningspasta.

Varmeledningspasta 5 ml: Bestillings-nr. 391 147.

- Varmeledningspasta påføres kontaktfladen, skal påføres tyndt.



-HU- Hőmérséklet-érzékelő felszerelése hővezető pasztával

Használjon hővezető pasztát a hőátadás javítása érdekében.

Hővezető paszta 5 ml: rendelési szám 391 147.

- Vigye fel a hővezető pasztát vékony rétegben az érintkezési felületre.



-SL- Montaža temperaturnih tipal s toplotno-prevodno pasto

Za izboljšanje prenosa toplote uporabite toplotno-prevodno pasto.

Toplotno-prevodna pasta 5 ml: št. artikla 391 147.

- Nanesite toplotno-prevodno pasto na stične površine, nanesite v tankem sloju.



-ES- Montaje de la sonda de temperatura con pasta conductora térmica

Para mejorar la transmisión térmica utilizar pasta conductora térmica.

Pasta conductora térmica 5 ml: n° de pedido 391 147.

- Aplicar una capa fina de pasta conductora térmica sobre la superficie de contacto.